



инструкция

Крепление для стяжек

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001



PDR Дюбель для крепления стяжек



материал дюбеля: нейлон



бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич



пакет




оптовая упаковка



белый



черный
атмосферостойкий



ПРИМЕНЕНИЕ

Дюбель PDR предназначен для монтажа к стене пучков проводов и кабелей, связанных стяжкой. Дюбель черного цвета обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению. Минимальная температура монтажа -5° C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d ₀	h ₁	b
	MM	MM	MM	MM
PDR	41	8	41	8,5

L - длина дюбеля
d₀ - диаметр сверла

h₁ - min. глубина сверления
b - max. ширина стяжки

ПРЕИМУЩЕСТВА

Размеры установочной площадки позволяют использовать широкий диапазон типоразмеров стяжек.

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d₀, h₁).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие. Обращайте внимание на расположение прорези установочной площадки перед монтажом.

Закручивать дюбель НЕЛЬЗЯ!

