



инструкция

# Монтажная площадка


**ЕВРОПАРТНЕР®**  
производство в России с 2001



## PDS Монтажная площадка для стяжки



материал площадки: нейлон



пакет

контейнер

оптовая упаковка



белый



серый



черный  
атмосферостойкий

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ



## ПРИМЕНЕНИЕ

Площадка PDS предназначена для электромонтажных работ. Позволяет при помощи хомута/кабельной стяжки закрепить к любому основанию пучки проводов или трубу. Площадка черного цвета обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению. Минимальная температура монтажа -5°C.

## ПРЕИМУЩЕСТВА


- широкий диапазон  $\varnothing$  прикрепляемого кабеля или трубы (диаметр ограничен длиной стяжки)
- возможность использования в одном креплении двух стяжек при организации проводки
- крепление осуществляется как к горизонтальным, так и к вертикальным поверхностям
- возможность регулировки крепления

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| ТИП                     | $\varnothing$ шурупа   | $\varnothing$ винта | b         |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| PDS                     | ММ<br>3 - 4,5          | М3 - М4             | ММ<br>8,5 |
| $\varnothing$ - диаметр | b - max. ширина стяжки |                     |           |

## МОНТАЖ

1. Закрепите монтажную площадку к основанию.
2. Зафиксируйте стяжкой трубу или кабель.



**Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.**

